Informe ITACCA sobre Garantia legal coche pactado por las Partes

BMW 320d-GRIS OSCURO-Matricula: 4689JRH Tipo: 3L/3D31 N Cilindros: 4 Potencia(KW-CV): 135-184 Tara(Kg): 1505 Variante: 5A200 Cilindrada(cc): 1995 Motor Marca: BMW Neum ticos: 225X55R16 95V Motor Tipo: N47D20C 1 Matriculaci n: 02-04-2013 Bastidor: wBA3D310201552172 Precio Coche Euros 53000 Especial 1 Especial2 A o Fabricac 2013 **Kms Cuadro** TVA % 280300 Mes Fabricac Abril Precio coche F.F.() 44538 Se compra el coche por: 11000 Import O Mixto O Nacional ○ Gasolina O Diesel Leasing, Renting, Rent Car 0 meses ∨ Perito analista de automoviles: PABLO ALBERTO CASTRO Calculos Tecnicos del programa Autoxuga para coche NUEVO: Di metro mu equilla biela = 51.13mm Superficie filtro aceite = 547.cm ** Temp.aceite inter.motor = 81.6 C **L m.Desg.mu eq.cojinete = 0.178mm **Juego mu equillas biela = 0.051mm** V Ivula Sucio = Gradiente utiliz-gast(Xuga) = 0.038mm 0.201 Espesor pel cula aceite = Ancho correa Distrib/cadena = Bombeo aceite a 850rpm = 3.73 I/min Viscosidad cinem tica** = 33.75cSt (SAE5) Fuerza Tang. a transmitir = 405 Kg. Bombeo aceite a 2000rpm = 8.77 I/min Presi n aceite a 850 rpm = 1.50 kg/cm Alargamiento sufre correa/cadena = 0.44 mm 5.30litros Presi n aceite 2000 rpm = Capacidad aceite c rter = 3.54 kg/cm Tensiones m ximas correa/cadena = 729 Kg. Calor desprendido cojinete = 2.54Kcal Velocid.rotac.ciq e al = 24.55m/seg Tension Calentadores = 11 Voltios CAilculos Tecnicos Autoxuga para coche que rodo 280300 Kms: Di metro mu equilla biela = **51.02mm** Superficie filtro aceite = 557.cm ** Temp.aceite inter.motor = 87.6 C **Juego mu equillas biela = **L m.Desa.mu ea.coiinete = 0.163mm** 0.178mm V Ivula Sucio = Si 0.122mm Gradiente utiliz-gast(Xuga) = 0.152 Espesor pel cula aceite = Ancho correa Distrib/cadena = Bombeo aceite a 850rpm = 3.99 I/min Viscosidad cinem tica** = 43.67cSt (SAE30) Fuerza Tang. a transmitir = 405 Kg. Bombeo aceite a 2000rpm = **9.40 I/min** Presi n aceite a 850 rpm = 1.22 kg/cm Alargamiento sufre correa/cadena = 0.44 mm. Capacidad aceite c rter = **5.35litros** Presi n aceite 2000 rpm = 2.87 kg/cm Tensiones m ximas correa/cadena = 729 Kg. Calor desprendido cojinete = 2.49Kcal Velocid.rotac.cig e al = 24.13m/seg Tension Calentadores = 11 Voltios 1.- Comprobacion datos coche (Valoracion OBJETIVA) Bastidor Coche: WBA3D31020J552172 Protocolo UCE: ISO15765 CAN BUS 11 bits Averias desde la compra del coche que no afectan a su funcionamiento CUADRO - B7F665 CAN Mensaje CAS redundancia Averias actuales mostradas al CHEQUEAR todas las UCEs del Coche MOTOR - 255C00 Sistema recuperacion gases escape. Valvula abierta CUADRO - B7F665 CAN: Mensaje CAS redundancia LLAMADA EMERGENCIA - B7F31A Aviso de emergencia Averias que permanecen despues de su BORRADO CUADRO - B7F665 CAN Mensaje CAS redundancia

Se Certifica que los datos anteriores fueron extraidos de la Unidad central electronica (UCE) con el Software de Diagnosis Autoxuga

2.- Evaluacion Marca y Coche (Valoracion SUBJETIVA)

Inspeccionando un vehículo de ocasion con el sistema de calidad Autoxuga, se podra tener la seguridad de que comprador y vendedor valoraron objetivamente el estado del coche y en funcion de los resultados obtenidos con rango entre cero y diez (0-10) el precio del coche va a ser el id neo para el estado en que se encuentra el vehículo en la fecha de la Inspecci n.

Valoracion SUBJETIVA del vehiculo								
Conceptos y Valoraciones estado del coche	MUY MAL	MAL	NORMAL Standard	BIEN	MUY BIEN			
Imagen percibida sobre la Marca y el Modelo de coche (b)	0	0	0	0	•			
Color coche: Moderno, habitual o desfasado a los tiempos actuales (h)	0	0	0	0	•			
Kilometros Cuadro/Arranques motor, uso Correcto/Incorrecto del coche (a)	0	0	0	0	0			
Velocidad depreciacion coche por variacion modelos, Navegador (f)	0	0	0	0	0			
Coche depreciado: Leasing,Rent Car,Renting,muchosCV (b)	0	0	0	0	•			
Apariencia del coche y cuidado EXTERNO del mismo (f)	0	0	0	0	<u></u>			
Aspecto INTERNO coche, pulsador SOS emergencia, interior habitaculo (g)	0	0	0	0	0			
Poner puntuaci n segun sea el modelo Actual(BIEN, etc) o Desfasado(MAL, etc) (b)	0	0	0	0	•			
Estado mecanica: Prueba motor, cambio, mandos electricos y accesorios (e)	0	0	0	0	0			
Fallos ocultos coche: Escaneado averias electronicas con Diagnosis Autoxuga (d)	0	0	0	0	0			
Extras: OExtras: Opciones NO incluidas en los Vehiculos Nuevos (c)	0	0	0	0	0			
PUNTUACIONES	100	200	300	400	500			
Puntos Valoracion Subjetiva Coche	453	v	alor REAL	Coche %				

Precio COCHE en ALEMANIA	126	96	EUROS
Precio COCHE en ESPAÑA	150	23	EUROS

RESTAR AL PRECIO COCHE el Coste Reacondicionamiento del automovil								
Pintura: abrillantar o pintar zonas	0	Tapizado: limpiar o reponer partes	0					
Motor: correas, aceites, filtros, etc	0	Frenos, Suspension, Neumaticos	0					
Componentes electronicos	0	Total Coste Reacondicionado	0					

Valor del Coche sin reparar Precio Venta Coche Decision de Compra (1=muy mal 5=muy bien)

	12696		euros
Ī	11000		euros
	4.5	pui	ntos

Para un coche NORMAL la puntuacion va a ser de 300 puntos y en este caso se obtuvieron 453 puntos con un Valor REAL del Coche del 11.01% y si la desviacion fuera superior o inferior a los 300 puntos indicaria que la decision de compra del coche era FAVORABLE o DESFAVORABLE segun los conceptos de valoraci n arriba indicados.

Coche	Precio 12696	Precio del 11000	Sugerencia 4.	5
Nuevo(ä,¬)	MERCADO(â,¬) 12090	VENDEDOR: 11000	Compra: pun	tos

3.- Verificacion ocular del coche (valoracion SUBJETIVA)

Se trata de revisar e inspeccionar minuciosamente el conjunto del coche marcando Bien, Regular o Mal los elementos que se detallan a continuacion, justificando cuando se marque Regular o Mal el motivo de la puntuacion.

Carroceria parte exterior	Reparado	Bien	Regular	Mal
1 Pintura de Fabrica, repintado posterior, etc.	0	0	0	0
2 Peque os golpes o rozaduras en la pintura y plasticos carroceria	0	0	0	0
3 Sintomas de da os estructurales en la carroceria	0	0	0	0
4 Chinazos en Parabrisas, lunas o cristales laterales	0	0	0	0
5 Presencia de Oxidos externos u oxidos en uniones, etc.	0	0	0	0
6 Funcionamiento suave de puertas y capos	0	0	0	0
7 Capo y Porton levantado, ver sintomas de accidentes en chasis	0	0	0	0
8 Estado Parachoques delantero/Trasero y guarnecidos laterales	0	0	0	0
9 Estado de los bajos del coche y laterales inferiores	0	0	0	0
10 Otros da os no recogidos en este apartado	0	0	0	0

Interior coche (Habitaculo)	Reparado	Bien	Regular	Mal
11 Estado y limpieza Tapizado asientos, puertas y techo	0	0	0	0
12 Mecanica de los asientos (regulacion,desplazamiento,etc)	0	0	0	0
13 Puertas, accionamientos, Techo electrico	0	0	0	0
14 Estado Salpicadero, Cuadro, Navegador, Displays y Mandos Volante	0	0	0	0
15 Funcionamiento luces, accesorios, pulsador SOS emergencias	0	0	O	0
16 Suavidad Palanca velocidades, Freno mano y Pedales mando	0	0	0	0
17 Otros da os no recogidos en este apartado	0	0	0	0

Motor	Reparado	Bien	Regular	Mal
18 Fugas de liquidos o aceites en vano motor	0	0	0	
19 Manguitos goma: Sintomas de envejecimiento o ligeras grietas	0	0	0	
20 Nivel aceite y color sin restos de agua (grisaceo)	0	0	0	
21 Nivel liquido frenos, direccion asistida, refrigerante, color liquidos	0	0	0	
22 Ausencia de presion residual manguitos refrigeracion. Radiadores	0	0	0	0
23 pH anticongelante con valor correcto entre 7 y 8 o inferior (deteriorado)	0	0	0	
24 Etiqueta revisiones, cambio aceite y Mantenimientos (Hay/No hay)	0	0	0	
25 Rumorosidad a ralenti. Arranque/Pare motor suave-brusco	0	0	0	0
26 Respuesta aceleracion motor a pedal acelerador	0	0	0	0
27 Caudalimetro con valores admisibles, correctos, incorrectos	0	0	0	0
28 Rectificacion combustible inyectores, admisibles, incorrectos	0	0	0	0
29 **Excesivo juego mu equillas biela por superar 280300 kms**	0	0	0	0
30 Con freno mano echado y acelerando responde bien el embrague	0	0	0	0
31 Con motor a ralenti aflojando tapa llenado aceite observar presion interna	0	0	0	0
32 Ausencia de burbujas y restos aceite en bote liquido refrigerante	0	0	0	0
33 Otros da os no recogidos en este apartado	0	0	0	0

Prueba en carretera	Reparado	Bien	Regular	Mal
34 Cinturones de seguridad con funcionamiento correcto	0	0	0	0
35 Respuesta de los frenos	0	0	0	0
36 En carretera ausencia de tendencia de tirar hacia los laterales	0	0	0	
37 Aceleracion/Deceleracion acorde con aguja velocimetro/rpm	0	0	0	0
38 Suavidad motor/cambio velocidades/Control mandos conductor	0	0	0	
39 Otros da os no recogidos en este apartado	0	0	0	0
Sistema electrico	Reparado	Bien	Regular	Mai
40 Cromado interno de faros, pilotos y estado de los mismos	0	0	0	0
41 Cristales faros, pilotos opacos, brillantes	0	0	0	0
42 Accionamiento luces, radio, intermitentes, calefaccion, A.A., etc.	0	0	0	0
43 Mandos elevalunas, cierre centralizado, techo, etc.	0	0	0	0
44 Motor arranque y tension de bateria superior a 12V	0	0	0	0
45 Carga alternador (13.3 a 14.2V) con motor a ralenti	0	0	0	0
46 Aire acondicionado: se pega el plato al accionar contacto	0	0	0	0
47 Otros da os no recogidos en este apartado	0	0	0	0

Parte baja del coche	Reparado	Bien	Regular	Mal
48 Neumaticos con desgaste normal en banda de rodadura y caducidad	0	0	0	
49 Conservacion y aspecto de las llantas	0	0	0	0
50 Amortiguacion delantera. Ver mas de 1 rebote en empuje vertical	0	0	0	0
51 Amortiguacion trasera. Ver mas de 1 rebote en empuje vertical	0	0	0	0
52 Desgaste pastillas de freno y discos freno	0	0	0	0
53 Holguras en las ruedas balanceando con las manos	0	0	0	0
54 Ausencia de ruidos en rodamientos, homocinetica al giro ruedas	0	0	0	
55 Envejecimiento de latiguillos freno (goma nueva/grietas)	0	0	0	0
56 Rotulas direccion y suspension: Holguras	0	0	0	0
57 Capuchones Palieres Transmision (goma nueva/grietas)	0	0	0	0
58 Sistema de escape (nuevo, oxidado o ruidoso)	0	0	0	0
59 Rozaduras y golpes en laterales de la parte inferior	0	0	0	
60 Otros da os no recogidos en este apartado	0	0	0	0

Estado de la ITV: Se sumara 1 punto a la calificacion obtenida, si la Pre-ITV realizada por el Taller es totalmente satisfactoria. Igualmente se sumara la misma puntuacion (1 punto) cuando el coche la haya pasado recientemente Marcar si la ITV esta pasada y fue totalmente satisfactoria

TOTAL PUNTUACION COCHE (OBJETIVA+SUBJETIVA)

La media ponderada de los puntos anteriores se basa en un 0 para cuando este todo mal y un 10 cuando la valoracion objetiva/puntuacion e Inspeccion subjetiva sean totalmente satisfactorias. Cada punto verificado se califica en funcion de pertenecer a la seguridad activa, pasiva u accesorios del coche, por lo que la puntuacion del presente CERTIFICADO verificado a traves del sistema Autoxuga es de:

Puntuaciones Totales 7.	.6 +	1.0	de la ITV =	8.59	sobre 10 =	* *	* *	* *	* *	* *	k

Un coche con puntuacion **TOTAL** superior a **4.5** puede ser **APTO** para usar, pero a medida que se acerque a **10** sera un automovil en perfecto estado de conservacion y mantenimiento, similar a un **COCHE NUEVO**

4.- Resumen desviaciones de las verificaciones SUBJETIVAS

a).- Anotaciones derivadas de haber marcado REGULAR o MAL.-

14.-Pantalla Navi ligeramente fisurada sin afectar a su funcionamiento. Sin importancia.; 15.-De vez en cuando sale se al de SOS por no estar sincronizada con el tíno movil. Sin importancia; 47.-Desde la compra del coche sale averia B7F665 CAN: Mensaje CAS redundancia que no afecta para nada al funcionamiento del vehiculo;

b).- Anotaciones de REPARACIONES realizadas recientemente.-

(demostrado fehacientemente con Facturas Taller)

SE PODRIA PAGAR POR ESTE COCHE 12359 euros

(Recoge las puntuaciones OBJETIVAS, SUBJETIVAS y REPARACIONES)

REALIZADA LA COMPRA EN 11000 euros

5.- Sugerencias Tecnicas para un correcto cuidado del coche

Un coche mal cuidado con un filtro aire SUCIO en 20% le sucede esto:

on coone man c	aiaaao	co a			'	J / C				
Diametro muñequilla biela =	51.02mm	Superficie filtro	aceite =	557.cm **		Temp.aceite inter.motor =				87.6 C
Lim.Desg.muñeq.cojinete =	0.178mm	**Juego muñeq	uillas biela =	0.163mm		Valvula Sucio =			Si	
Gradiente utiliz-gast(Xuga) =	0.152	Espesor pelicula	aceite =	0.122mm		Ancho correa Distrib/cadena =				
Bombeo aceite a 850rpm =	3.99 I/min	Viscosidad cinen	natica** =	43.67cSt (S	AE30)	Fuerza Tang.	a tra	nsmitir :	=	405 Kg.
Bombeo aceite a 2000rpm =	9.40 I/min	Presion aceite a	850 rpm =	1.22 kg/cm		Alargamiento	sufr	e correa,	/cadena =	0.44 mm.
Capacidad aceite c rter =	5.35litros	Presi n aceite 20	000 rpm =	2.87 kg/cm		Tensiones m	xima	s correa,	/cadena =	729 Kg.
Calor desprendido cojinete =	2.49Kcal	Velocid.rotac.cig	ueñal =	24.13m/seg	9	Tension Calentadores =				11 Voltios
	Euros/Año ue intervieno	0	Se CORRO	CONTAMIN DE ESCAPE Productos Re	21%	or condens	acio		A. Metilnaft	aleno
53%C ₁₆ H ₃₂₊ 47%C	11H ₁₀ + 15.		10.8 H ₂ O +	6.0 CO ₂ +	57.3 N ₂	+ 7.6 CO	+	0.00 C ₁₆ H ₃₂	+ 0.00 C ₁	1 ^H 10
120 67	7 488	3 1605	194	265	1605	213		2	1	
0.64 0.3	36 2.6	3 8.65	1.05	1.42	8.65	1.15		0.01	0.00)
Perito ANALISTA		Confor	me VENDE	OOR		Con	ıforn	ne COM	1PRADOR	

Fecha de la Inspeccion: Viernes, 22 de Agosto de 2025 19:00:36